




WinIso® Support

Frage: Wie werden Isothermenverläufe im Ausdruck angezeigt?

Antwort:

Um die Verläufe im Ausdruck anzeigen zu lassen, müssen Sie nach Ihren Berechnungen im Reiter „Auswertung“ die Isothermen über den nebenstehenden rot markierten Icon einblenden. Ein/Ausblenden durch wiederholtes klicken. Stellen Sie also bitte sicher dass die Isothermen hier angezeigt werden bevor Sie in den Wordexport wechseln.





Weitere Informationen unter:

www.winiso.de

Sommer Informatik GmbH

Sepp-Heindl-Str. 5

D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 2488-1

Fax: +49 (0)8031 2488-2