




WinIso® Support

Frage: Welche Einstellungen sind zu ändern wenn die „Konvergenzanforderungen“ nicht erreicht werden?

Antwort:

Die Fehlermeldung erscheint, wenn die Zeichnung sehr kleine Geometrien in Dichtungen oder Ecken hat.

Dafür erhöhen Sie die Anzahl der Durchgänge und der Rechenläufe abhängig. Zunächst max. Anzahl der Durchgänge auf 2 erhöhen. Zu Prüfen ist auch ob evtl. kleine Flächen in der Zeichnung vereint oder gelöscht werden können.





Weitere Informationen unter:

www.winiso.de

Sommer Informatik GmbH

Sepp-Heindl-Str. 5

D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 2488-1

Fax: +49 (0)8031 2488-2